

CHANGEMENT RESISTANCES DU SYSTEME DE VENTILATION Z3 PHASE 1 et 2



La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances techniques d'un professionnel.

Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement suite à la consultation de cette fiche.

CHANGEMENT RESISTANCES DU SYSTEME DE VENTILATION

Il faut compter 30 mn pour l'opération

Bloc résistances ventilation : 64 11 6912633 - prix: 23€ HT



Bloc ventilation



Outils :

Cliquet de 19, tournevis plat et pince à bec droit

1) Démontez les bras d'essuie-glace



2) Retirez le joint



3) Retirer les agrafes de la garniture



Tirer doucement sur la première partie vers le haut



Retrait de la deuxième partie qui reste plus délicate

4) Retrait de la garniture



Totalité des agrafes sont retirées



Retrait de la garniture

5) Retrait garniture de protection moteur ventilation



Retrait des « serflex »



Retrait de la protection du moteur

6) Extraction du bloc résistance



Repérage du bloc résistance défectueux



L'extraire à la pince à bec droit



7) Mise en place du nouveau bloc



Mise en place du nouveau bloc résistances et remonter les garnitures.